



פן אין לסמוך על קיר ישן מבולקים בי עובי של 7 ס"מ כתמיכה לקיר-בטון בעובי 40 ס"מ."

## התרשלות

### מצד הקבלן

**א**חד מושני האחים הקבלנים, יעקב גבסו, הצהיר: "קיבלתי עבודה לבר נוח וילה של מרפא-שיניים בשם ברטולד אקשטיין. לא בדקתי את טיב הקיר-הצ-מוד של הבניין הקיים. לי ניראה שאולי מלחץ הבטון, הקיר הסמוך התפוצץ. עבי דתי לפי התוכנית. שום מהנדס או טכנאי לא הזהיר אותי כי הקיר הוא מבולקים בעובי 10 ס"מ, ושנחוץ להקים קיר חיי צוני של הבניין, מבולקים."

**חנן בלי, מהנדס-בניין, מישרד-העבודה, תל-אביב:** "פנה אלי אדי ריכל ציבורי והזמין עבודת תיכנון, קוני סטרוקציה לוויילה. המיבנה תוכנן כך שי יהיה מנותק ממגע עם המיבנה הקיים, בי מרחק של 2 ס"מ. על הקבלן חלה חובה וידוע לי שלפני כל יציקה הוא חייב לקרוא למהנדס שיבדוק. במיקרה זה יצק הקבלן על דעת עצמו, ללא שום רשות ובדיקה של המהנדס. הקבלן לא עשה תבנית-עץ מתאימה כפי שדרוש. אילו היה הקבלן קורא לי, לא היה קורה המיקרה הנה, מאחר שלא הייתי מאשר לו יציקה ללא תבנית ופיגומים, דבר שנוגד את עקרון היציקה. לדעתי, הייתה כאן הת-רשלות מצד הקבלן."

**מרפא-שיניים ברטולד אקש-טיין מחולון, העובד בשכונת-התיקווה:** "החלטתי לבנות שתי קו-מות למגורים, ולפני מיספר חודשים הגש-



## המציל

חיים טופר בן ה-33 (עם אשתו), נהג מכונית-המערבל שהוזמנה על-ידי הקבלנים האחים גבסו להביא בטון ליציקת המיקלט באתר-הבנייה הסמוך לבית שבו ישנה התינוקת. טופר פרץ את הדלת אחרי שהפעטה נקברה תחת הבטון, ונילה אותה שם. אחר כך, בדרך הביתה, התעלף מרוב התרגשות.

קשה לדעת מהם הנוזקים שנגרמו לה. רופ-אים טוענים, כפי שמספרים הוריה של רומא, שעד גיל 17 קשה יהיה לדעת כיצד ניוקה מתאונה זו.

על מי יש להטיל את האחריות על מה שאירע ברח' תרצ"ו 13?

את מי יש להעמיד לדין על רשלנות פושעת ועל גרימת האסון?  
האחים הקבלנים גבסו מבתיים הם ש-

רומא בת ארבעת החודשים הזרה כבר לבית הוריה, בשדרות דוב הון בחולון. מדי שלושה שבועות מבצעים בה הרופ-אים צילום-גולגולת, כדי לבדוק את ההת-פתחויות שלאחר הניתוח. עדיין לא ברור מה יהיה גורלה.

חלק מעצם הגולגולת הוצא בזמן ה-הניתוח, והרופאים אינם בטוחים שלא יצ-טרכו להכניס גולגולת חתיכת פלטינה תחת העצם שהוצאה.



## שתי הדל'יות

דליה צוברי, אמה של התינוקת רומא (מימין) ודליה צוברי השנייה, החומר הכבדה. אז יצאה להזעיק עזרה, והביאה את המצילים. התינוקת תחת המלט. הדודה שברה את חלון הדלת שנחסמה על-ידי הבטון, וגילתה שהילדה והמיטה נעלמו תחת שיכבת החומר הכבדה.

באותו יום, 14.11.76, שבו ניצלה רומא מתחת לשיכבת-המלט שפרצה למיטתה, נעצר הקבלן יעקב גבסו, אחד מבעלי חברת גבסון מבתיים. המיטרה חשדה בו שגרם, עקב רשלנות, לשפיכת הבטון למיטתה של הפעוטה.

## רשלנות

### פושעת

**אברהם לוקסנבורג, מהנדס עיר-יית חולון:** "הבטון פרץ אל תוך הבית הסמוך. הקיר שנוצק לא היה ערוך ליצי-קה בהתאם לכללים הדרושים להבטחת עמידות התבניות בפני לחץ הבטון היצוק. הבית הסמוך נמצא במפלס של כשני מטרים נמוך יותר מאשר הבניין הנבנה. מיקלט הבניין החדש צמוד לבניין הישן, ולא נמצאו כל סימני תמיכה של הקיר המשותף. צריכה היתה להיות תמיכה ל-תבניות הקיר המשותף. בשום פנים ואי-

תי תוכנית לעיריית חולון, מחלקת ההנ-דסה. לפני חודש נתנו לי רישיון. ביקרו ובדקו את המקום, ורק אז נתנו לי את הרישיון לבנות. מהנדס בשם באל מר רמת-אביב בדק את העבודה, ואישר את הכמויות. האדריכל זאבי עשה את ה-תוכנית.


הוסיף המהנדס חנן באל: "כפי שנאמר לי על-ידי מר לוקסנבורג, הקבלן יצק כמשאבה, דבר שנאסר עליו, מאחר שי יציקת משאבה לוחצת על התבניות." הקבלן יעקוב גבסו נעצר לחקירה על-ידי המיטרה. אולם בשבוע שעבר נאל-צה מיטרת חולון לעצרו פעם נוספת. הפעם עצרה אותו המיטרה על שהשליך אבן גדולה על ראשו של צלם העולם הזה שעה שזה צילם אותו ברחוב. האבן לא

## הקבלן הרוגז

יעקב גבסו, אחד מושני האחים שהואשמו ברשלנות על-ידי מהנדס העיר, הקבלן זעם כאשר צולם על-ידי צלם העיתון, ובתגובה השליך עליו אבן.

פגעה במטרה. מאוחר יותר רדף הקבלן, יחד עם שלושה פועלים, במכונית הוולוו שלו אחרי כתב וצלם העולם הזה וניסה להוציאם ממכוניתם, כדי להשמיד את הסרט שבו צילמוהו. הקבלן ועוזריו פגעו במכונית הכתב, שנאלץ לעלות על ה-מדרכה כדי להתחמק מן התוקפים שחסמו את דרכו. המיטרה פתחה תיק פלילי חדש נגד הקבלן גבסו.

מרסל זוהר



## המקום

הבית מס. 13 ברחוב תרצ"ו בחולון, ואתר-הבנייה שבו נשפך הבטון. החץ מורה על הקיר שדרכו פרץ הבטון אל תוך החדר.