

**זה קרה שוב, הפעם בבית־שמש:
בלוני־גאז בתוך הדירות, סוכי־
הכביסה דליקים, מחסור חמור בציד־
כיבוי, אין ברזי־כיבוי, אין מנוף גבהים**

המחדל הנהוג

קמו, המתגורר במקום עם אשתו ושני ילדיו, זה 13 שנה, מעוניין מאוד שיברקו כיצד פרצה השריפה. "המצב כאן הוא כלתיינסבל. המקום מכונה שכונת־עוני. כשיש כאן אסונות נזכרים כולם להגיע", הוא אומר.

הזנחה בטיחותית

מיסתורי־הפלסטיק עומדים כי תקן של מכון התקנים הישראלי. עליכן מזור כלי־כך שלא נלקחה בחשבון אפשרות של שריפה. אילו היו המיטורים עשויים חומר אחר, לא־רליק, יתכן והיתה נמנעת התפשטות האש לדירות שבקומות התחתונות.

בכניי־מגורים זה, כמו בשאר הבניי־נים ברחוב, הנמצאים כבעלות עמידר, אין כל אמצעים לכיבוי שריפות. אין מטפים, אין אינדרטים (ברזים מרכזיים לחיבור למים למיקרה שריפה) ליד כל בניין, וגם לא ליד חמשת הבניינים הנר־ספים שברחוב.

ריירי הבית עצמו אינם מודעים למיקרים כגון אלה. בחצר שמסביב צומחים עשבי־פרא. ואילו בלונ־הגאז ממוקמים בתוך הדירות עצמן. רק כי־דרך מיקרה לא אירע אסון ככד. אילו היתה מגיעה האש לבלונ־הגאז היו התוצאות שונות לחלוטין.

הבניין. מהגרס מטעם החברה בדק את תוצאות השריפה והחליט שכל הריירים יכולים לחזור ולהתגורר במקום, למעט דיירי הדירה שנשרפה כליל.

החלטה זו מעוררת תרעומת קשה בקרב 13 המישפחות, שפנו לשלושה ימים למלון מקומי.

צירו המערכי של הבניין מפוייה כור לו. בחזית הבית יש סדקים. חדר־המדר־גות מלא במים. ורם־החשמל לבניין נותק במהלך השריפה. הכתים פרוצים. ריח כבד של עשן עולה מחדר־המדר־גות, ויעבור עוד זמן רב עד שייעלם לגמרי. ויכרוז השריפה לא ימחה במה־רה.

ילדתו של מאיר בן־אברהם, דייר בכניין, עדיין לא התעוררה. בתחילה היו לה קשיי־נשימה, אחר־כך התעוררה כשהיא בוכה ומפחדת ומאו ליל־אמש לא התעוררה.

ככניסה לבניין מתגודדים דיירים אחרים, אלה שאין ביכולתם לשהות חסרי־מעש בבית־המלון. צריך לטפל במה שנשאר. לרבר עם נציגי עמידר, עם מהגרס המועצה המקומית. המועצה הביאה למקום שומרים, העומדים בפתח הבניין ומונעים גניבות־רכוש. שומר כפרון, שוטר־לשעבר, לוקח את תפקידו ברצינות מלאה ומנסה למנוע כניסת עיתונאים למקום. יושבראש וערה־דיירים, יעקב דרר



הבית ברחוב הרצל בבית־שמש, למחרת השריפה. לא נחזר לכאן.



בלונ־הגאז במיטבה (מומין), דיירים זועמים ליד הבניין. לא דואים לנו.

של מיתקן־הכביסה ואחזה בו. הפלס־טיק טיפסף והצית את מיסתורי־הכביי־סה של הקומות התחתונות. מלאכת כיבוי השריפה ארכה שעי־תיים וחצי, לא מפני שהאש היתה כי־עוצמה כזו שהיה קשה להתגבר עליה, אלא משום שבידי מכבי־האש במקום לא היו האמצעים הדרושים כדי לכבות את השריפה במהירות.

הבניין שייך לחברת עמידר והדיירי־רים גרים במקום כשכירות. עמידר היא האחראית למיתקני־הביטחון ולאחזקת

נחנו לא מוכנים לחזור ולגור בכניין שנשרף נוצרו בו סד־קים! אין בו תנאי־בטיחות מינימליים. אין שום דרך להילחץ במיקרה הצורך, טוענים דיירי הבית ברחוב הרצל בבית־שמש, יום אחרי שפרצה בו שריפה, שכללה דירת־מגורים ופגעה בשש דירות נוספות, כולן באגף המערכי של הבניין.

מחקירה ראשונה של מכבי־האש בבית־שמש עולה שהאש פרצה בקומה השלישית, הגיעה למסתור־הפלסטיק

