



המסוק שהרג את עצמו



חרגול בלי כנפיים מכיוון שהמסוק הפגוע הוא אמצעי הקשר המהיר היחיד של מיתקן הקידוח עם היבשה, היה צורך לחלצו במהירות. טכנאים פרקו את להבי הרוטור שלו כדי להכשירו לחילוץ.

תאונה על הגג סידרת צילומים זו ממחישה את ההרפתקה שבחיים על האי המלאכותי במיפרץ סואץ. בתמונה זו נראה מסוק מדגם אלואט, שהתקלקל בשעת נחיתה על המיתקן, כשלהבי הרוטור שלו פגעו בזנבו.



מציל מן השמיים אל מיתקן הקידוח הימי הוזעק מסוק הענק של צה"ל, מתוכו השתלשל בכבל טכנאי, עליו הוטל לחבר את המסוק הפגוע אל המסוק שריחף באוויר מעל המיתקן. המסוק הגדול לא יכול היה לנחות במישטח הנחיתה, כיוון שהשטח כולו היה תפוס על ידי המסוק הפגוע.



חרגול מרים חרגול סופה של ההרפתקה. המסוק הענק נושא את המסוק הקטן, כאילו היה יוצא חלציו. בצורה כזאת הועבר המסוק שהרג את עצמו אל החוף, שם ניתן היה לתקנו. הקשר לאי הנפט חודש.

הקשירה בעוד מסוק הענק החדש של צה"ל מרחף בגובה נמוך מעל מישטח הנחיתה של מיתקן הקידוח הימי, עוסקים אנשי צוות המיתקן בקשירת המסוק שפגע בעצמו אל כבל הנשיאה של המסוק הגדול.